



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO Nº 117/2013

**INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE
UMA PONTE DE CONCRETO NA
LOCALIDADE DE ALTO SÃO LUÍS, NESTE
MUNICÍPIO.**

Senhor Presidente

Senhora e Senhores Vereadores,

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, através do Vereador abaixo assinado, usando o permissivo do Art. 98 e 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de construção de uma ponte de concreto padronizada na localidade de Alto São Luís, próximo à residência do Senhor Rodolfo Krause, neste Município.

A mencionada localidade dispõe de uma ponte de madeira, que se encontra em péssimo estado de conservação, o que dificulta a passagem de pedestres e veículos naquela região.

A ponte de concreto apresentará mais vantagens em relação à ponte de madeira, pois possui resistência significativa aos desgastes naturais e certamente serão mais duráveis. Além de ser um trabalho permanente, contribui também para redução de gastos com manutenção, já que a ponte de madeira se deteriora com mais facilidade.

A construção da ponte valorizará a localidade e trará maior tranquilidade para quem a utiliza, podendo todos ter uma locomoção com uma boa infraestrutura, proporcionando mais conforto e bem estar aos Munícipes.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Por essas razões, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis, para aprovarem, por unanimidade a presente indicação, pois se assim o fizerem, estarão cumprindo com o papel de porta vozes das Comunidades Santamariense e desde já requeiro, também o devido acatamento da indicação pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Plenário "Doutor Floriano Guilherme", 06 de março de 2013.

Valdevino Manske
VALDEVINO MANSKE

Vereador

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**
APROVADO

18 MAR. 2013

Adilson Espindula

Presidente da Câmara Municipal

Adilson Espindula

246 6007